

附件

长治市郊区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-068	8月12日	长治市	郊区	225省道	长治市东宁熔剂有限公司	长治市郊区老顶山镇壶口村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，环保相关手续齐全。发现问题：1. 物料堆场未百分百苫盖；2. 卸料时未采取湿法作业，扬尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-069	8月17日	长治市	郊区	S102	长治市郊区晋工锯业有限公司	长治市郊区长北桥东北路5号	未安装治污设施	现场检查时正在生产，发现问题：带锯车间生产线燃烧机油产生的烟气通过管道直接排入外环境，无污染治理设施，污染严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-070	8月16日	长治市	郊区	S225与Y009交界处	山西华盛建业建材有限公司	中国山西省长治市郊区S225	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，大量物料堆在物料棚外未苫盖，物料场外面积尘严重。厂区内扬尘严重。未见洒水抑尘设施运行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-071	8月14日	长治市	郊区	黄碾镇史家庄村	长治市宝峰墙体材料有限公司	长治市郊区黄碾镇史家庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，发现问题：渣土及物料堆场大量未苫盖，厂区北部有大片渣土堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
SX-05-072	8月14日	长治市	郊区	西白兔乡	三元南耀吉安煤业有限公司	中国山西省长治市郊区西白兔乡南村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现问题：1.有运煤车从厂区出来，运煤车未苫盖，车牌号为：晋D7314挂、晋D59018、晋DJ410挂、晋D59485、晋D64270等多辆，扬尘非常严重；2.进场时正在洒水，厂区内地面污泥严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日