

附件

保定市高阳县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-633	8月5日	保定市	高阳县	经济开发区内碧水街东侧3号	高阳县东泰新型建筑材料制造有限公司	河北省保定市高阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业因限电未生产。厂区门口安装雾炮和车辆进出冲洗设施，原材料厂房密闭并安装喷淋设施。发现问题：1.厂区内废料堆场路面未硬化，覆盖沙土易引起扬尘污染；2.多处废料沙堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-634	8月5日	保定市	高阳县	锦华街道西田村	朱元勋木材加工	河北省保定市高阳县昌盛路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该点位为清单外新发现燃煤锅炉。现场检查时未生产，燃煤锅炉供暖住所和生产厂房，未在2017年10月前取缔，不在当地燃煤锅炉取缔清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-635	8月4日	保定市	高阳县	锦华街道办事处史家佐村	高阳县泰晟染织有限责任公司	河北省保定市高阳县S235(高蠡路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场核查发现，该企业内有两处场地正在进行新厂房的建设施工，施工场有多堆沙土未苫盖，易造成扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-636	8月4日	保定市	高阳县	锦华街道办事处史家左村	高阳县源美毛巾厂	河北省保定市高阳县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，直供厂房，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内；2. 纺织车间粉尘无收集处理设施，通过两个排风口向环境无组织排放，排风口外粉尘沉积环境路面。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-637	8月3日	保定市	高阳县	庞口镇	高阳县飞翔快运站	河北省保定市高阳县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-638	8月3日	保定市	高阳县	庞口镇	高阳县贵珍饭店	河北省保定市高阳县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内，锅炉所有设备均未拆除，随时可投入使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-639	8月3日	保定市	高阳县	庞口镇南庞口村	河北稳泰农业机械制造有限公司	河北省保定市高阳县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-640	8月3日	保定市	高阳县	庞口镇南庞口村	庞口镇无名涂料作坊	河北省保定市高阳县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查发现，该企业已停产取缔，门卫室（工人宿舍）有一台0.1蒸吨燃煤锅炉未在2017年10月底前取缔完成，不在取缔清单内，锅炉旁发现燃烧后蜂窝煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-641	8月2日	保定市	高阳县	小王果庄乡李果庄	郭蝉纺织厂	河北省保定市高阳县 S381	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。拆除了烟筒，其他均未拆除，处理后具备复燃条件。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-642	8月2日	保定市	高阳县	小王果庄乡李果庄村	高阳县三利乳业有限公司	河北省保定市高阳县 S381	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.5 蒸吨燃煤燃油锅炉，锅炉处于生产位置，随时可以投入燃煤生产，现场发现未完全燃烧煤炭渣和燃烧后煤炭灰。未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-643	8月2日	保定市	高阳县	蒲口乡陶口店村	三青洗浴	河北省保定市高阳县高陶路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有两台0.42 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月前完全取缔，锅炉未移位未拆除。不在当地应淘汰的燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-644	8月2日	保定市	高阳县	蒲口乡陶口店村	纪小红开花厂	河北省保定市高阳县高陶路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-645	8月1日	保定市	高阳县	西演镇南赵堡村	高阳县恩祥印花厂	河北省保定市高阳县正阳路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-646	8月1日	保定市	高阳县	西演镇田佐村	刘连如纺织厂	河北省保定市高阳县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-647	8月1日	保定市	高阳县	庞佐乡	齐猛砂石料场	河北省保定市高阳县永安路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-648	8月1日	保定市	高阳县	庞佐乡	齐东云砂石料场	河北省保定市高阳县 S282	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，少量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-649	7月31日	保定市	高阳县	晋庄镇徐果庄村	徐果庄村砂石料临时堆存点	河北省保定市高阳县 S331	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-650	7月31日	保定市	高阳县	晋庄镇	津石高速徐果庄互通建设处工地	河北省保定市高阳县 S331	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该公司正在施工，施工场地未围挡、裸土未覆盖，正在开展高速路路基水泥桩的拆除工作时，未采取防尘措施，造成扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-651	7月31日	保定市	高阳县	晋庄镇野王村	高阳县银河毛巾厂	河北省保定市高阳县 S331	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有两台0.1蒸吨燃煤锅炉，未使用，供应员工宿舍取暖。均未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-652	7月31日	保定市	高阳县	邢家南镇	陈金磊干发巾厂	河北省保定市高阳县福利路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日