

附件

保定市顺平县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-720	7月26日	保定市	顺平县	顺平县 蒲阳镇 北下叔村	蒲阳镇北下叔村砂石料场	河北省保定市 顺平县保阜顺望连接线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-721	7 月 26 日	保定市	顺平县	顺平县 蒲阳镇	滨河国际 A 区一期建 筑工地	河北省保定市 顺平县桃源东 大街	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时该建筑工地正 在建设，现场装卸石料过 程中未进行湿法作业。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第 一百一十五条处罚，严 格落实“六个百分之百” 要求，加强工地扬尘控 制。	8 月 10 日