

附件

保定市唐县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-722	7月26日	保定市	唐县	西城子村	张振耀砂石厂	河北省保定市唐县 S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，物料装卸未采取防尘抑尘措施，场内露天堆放大量物料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-723	7月26日	保定市	唐县	罗庄镇	鑫发沙场	河北省保定市唐县 S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-724	7月26日	保定市	唐县	罗庄镇	罗庄镇东方沙场	河北省保定市唐县 S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-725	7月26日	保定市	唐县	伏城工业开发区(北伏城村)	唐县英德利精制粉末厂	河北省保定市唐县	工业粉尘无组织排放	检查时，该厂正在组织生产，预混设施上方未安装集气罩，预混过程中产生的粉尘不能有效收集，无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-726	7月26日	保定市	唐县	北罗镇 西城子村	周中华沙场	河北省保定市 唐县 S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-727	7月24日	保定市	唐县	迷城乡 西迷城村	唐县太行耐火材料厂	河北省保定市 唐县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-728	7月24日	保定市	唐县	齐家佐乡 张合庄	段志刚物料堆放点 (保定市水利局唐河河道清理项目)	河北省保定市 唐县百神路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-729	7 月 23 日	保定市	唐县	仁厚镇	唐县仁厚公路拓宽改造工程	河北省保定市唐县 S335	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，部分裸土未苫盖，进出渣土车未覆盖，未严格落实“六个百分百”要求。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8 月 10 日