

附件

保定市望都县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-730	7月25日	保定市	望都县	望都县望都镇	尚科世纪城建筑工地	河北省保定市望都县G107(庆都西路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该建筑工地正在建设中，存在问题：1. 车辆冲洗装置闲置；2. 部分物料未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-731	7月23日	保定市	望都县	望都县望都镇	盛港国际二期建筑工地	河北省保定市望都县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未严格落实“六个百分之百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日