

附件

北京市海淀区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-04-018	7月24日	北京市	海淀区	西三旗	东陶机器 (北京)有 限公司	北京市海淀区 建材城东 路8号	治污设施不 正常运行	检查时该单位正在生产中。现场检查发现隧道窑废气收集处理设施建有不经过碱液淋洗直排旁路，厂方介绍紧急情况下如故障时使用，此外使用 pH 试纸发现 r6 窑废气收集处理装置碱液箱 pH 值为中性。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日