

附件

沧州市海兴县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-779	8月2日	沧州市	海兴县	海兴县海兴路北	海兴天山房地产开发有限公司建筑工地	河北省沧州市海兴县海兴中路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，场区内物料堆场未苫盖，部分路面未硬化，冲洗设备未运行，围挡不完全，未完全落实“六个百分百”。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-780	7月27日	沧州市	海兴县	海兴县海兴路北	河北省第四建筑工程有限公司	河北省沧州市海兴县海兴路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，工地渣土堆遮盖不完善。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-781	7月27日	沧州市	海兴县	海兴县东北角	河北省第二建筑有限公司	河北省沧州市海兴县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地物料堆未完全覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日