

附件

沧州市任丘市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-804	8月4日	沧州市	任丘市	议论堡乡邢村	议论堡乡邢村粉煤灰堆场	河北省沧州市任丘市议苟路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-805	8月3日	沧州市	任丘市	106国道	任丘市交通局工程站道路施工工地	河北省沧州市任丘市G106(京广线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该点位于106国道任丘市正好自动门厂对面,施工单位在道路施工作业中输送砂石料未采取防扬尘措施,作业时产生大量扬尘,污染严重。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-806	7月31日	沧州市	任丘市	梁召镇辛安庄村	渣土运输车(冀JS7675和冀JT5325)	河北省沧州市任丘市大河路	渣土车覆盖不全	现场检查时发现,两辆渣土车运输车(冀JS7675和冀JT5325)在任丘市梁召镇大河路辛安庄桥由南向北行驶,运输渣土未完全苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
HB-04-807	7月25日	沧州市	任丘市	于村乡陵城村	大元建业集团有限公司石灰物料堆场	河北省沧州市任丘市长七路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-808	7月25日	沧州市	任丘市	津保路 381省道	渣土运输车 (蒙 H39918)	河北省沧州市任丘市 S381	渣土车覆盖不完全	督查组对 S381 省道津保路议论堡乡东长洋村仙瑶酒家附近检查时发现, 牌号为蒙 H39918 的渣土运输车辆未采取密闭措施上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日