

附件

沧州市盐山县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-836	7月24日	沧州市	盐山县	圣佛镇	圣佛镇建材厂	河北省沧州市盐山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-837	7月24日	沧州市	盐山县	孟店乡	张仁庄村口北面第一家院子内无名煤堆场	河北省沧州市盐山县S283	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-838	7月24日	沧州市	盐山县	盐山镇五里窑	河北北冶管道设备有限公司	河北省沧州市盐山县S283	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业喷漆工序未建设有机废气收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-839	7月23日	沧州市	盐山县	盐山镇	阳光名邸	河北省沧州市盐山县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，未对进出车辆进行冲洗。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日