

# 附件

## 德州市齐河县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-04-008	7月30日	德州市	齐河县	晏北街道	开发区原二棉站不明堆场	山东省德州市齐河县友谊北路	物料堆场未落实扬尘治理措施	该点位于齐河县开发区，检查时发现大量露天建筑垃圾、废旧塑料、皮革、不明黑色物料，以及部分恶臭生活垃圾，未遮盖，占地面积约40亩，未落实物料堆场扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SD-04-009	7月29日	德州市	齐河县	晏城街道办事处小姜村	小姜村	山东省德州市齐河县	物料堆场未落实扬尘治理措施	该点位于齐河县小姜村（桃园社区棚改项目二期东侧），检查时现场露天堆放大量土堆，未遮盖，工地道路旁有百米土堆，未遮盖，道路无洒水迹象，未落实扬尘治理措施	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SD-04-010	7月29日	德州市	齐河县	齐文大街	融创观澜府项目（承建方：中国	山东省德州市齐河县齐文大街	建筑工地未落实“六个百分百”要	检查时该工地正在施工，现场露天堆放大量土堆，未覆盖，扬尘污染严重，未落实建筑施工工地“六个百分百”。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六	8月10日

					建筑第二工程局有限公司)		求		个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	
SD-04-011	7月28日	德州市	齐河县	老徐村东	荣盛阿尔卡迪亚温泉城二期项目	山东省德州市齐河县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地正在施工，工地西侧有大量土堆，占地面积约50亩，未遮盖，扬尘污染严重，未落实建筑工地六个百分百。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SD-04-012	7月28日	德州市	齐河县	经济开发区纬五路	山东蓝剑机械有限公司	山东省德州市齐河县齐信大道	治污设施不正常运行	现场检查时该厂正在生产，存在问题：1. UV光氧催化设备未打开，污染治理设施未运行；2. 油墨印刷车间有机废气未经处理直接外排。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	8月25日
SD-04-013	7月28日	德州市	齐河县	赵官镇中学路	赵官棉厂搅拌站	山东省德州市齐河县S324	物料堆场未落实扬尘治理措施	该点位于齐河县赵官镇，检查时，场内露天堆放大量黄沙和石子，未采取防尘降尘措施，扬尘污染严重	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SD-04-014	7月28日	德州市	齐河县	赵官镇西街村	赵官镇原棉厂	山东省德州市齐河县S324	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时，该点位于赵官镇原棉厂内，发现一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未拆除，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
SD-04-015	7月28日	德州市	齐河县	晏婴北路	山东恒捷新材料有限公司	山东省德州市齐河县晏婴北路	治污设施不正常运行	检查时该厂正在生产。加热挤出工序产生的无组织废气直接排放，车间外治理设施均损坏，不能正常运转。严重影响周边环境。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	8月25日

SD-04-016	7月27日	德州市	齐河县	晏婴北路	齐河县恒典装饰工程有限公司	山东省德州市齐河县晏婴北路	治污设施不正常运行	检查时该厂正在生产，配有4台UV光氧催化处理设施，其中2台未安装活性炭吸附板，另2台活性炭板均长期未更换；运行时，4台水喷淋设施均损坏，污染物治理设施不能正常运转。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	8月25日
SD-04-017	7月27日	德州市	齐河县	经济开发区纬五路北侧	山东和乐门业有限公司	山东省德州市齐河县齐信大道	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时该企业正在生产。在生产车间发现0.2蒸吨燃煤锅炉，且该锅炉正在使用，燃料为煤块。现场发现存有少量煤块。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
SD-04-018	7月26日	德州市	齐河县	308国道华店镇	齐河县生活垃圾堆场	山东省德州市齐河县G308(青石线)	其他涉气环境问题	该生活垃圾堆场在齐河县308国道华店镇，该堆场占地面积大约100亩左右，检查时，垃圾全部露天堆放，未采取任何防渗漏措施，也未遮盖，周边臭气熏天，污染面积大。	进一步调查核实，开展监督性监测，对恶臭超标的，依法立案处罚。	9月30日
SD-04-019	7月26日	德州市	齐河县	齐晏大街	澳海康城项目工地	山东省德州市齐河县S324(顺德路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时，该工地正在施工。场地西门外有百余米土堆，未遮盖，扬尘污染严重，未落实建筑工地“六个百分百”。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日