

附件

德州禹城市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-04-021	7月26日	德州市	禹城市	高新区	禹城市海泰置业有限公司德州高新区协同发展产业园项目	山东省德州市禹城市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该项目正在施工建设。存在问题：1. 施工现场未连续设置围挡；2. 部分土方开挖作业地未辅以持续加压洒水或喷淋设施；3. 在建工地厂区主道路未进行硬化；4. 在建工地需外运或待回填土方未覆盖。该施工工地扬尘控制未实现“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日