

附件

长治市郊区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-112	8月4日	长治市	郊区	山西省长治市郊区马厂镇张庄村东	长治市郊区新博源选煤厂	山西省长治市郊区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，有两堆煤露天堆放，没有苫盖未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-113	8月4日	长治市	郊区	长治市郊区长北桥东北路5号	长治市郊区晋工锯业有限公司	山西省长治市郊区	未安装治污设施	现场检查时正在生产，能提供环评批复。存在以下环境问题：焊接工序正在生产，未配套有焊烟废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-114	7月30日	长治市	郊区	老顶山镇壶口村	长治市郊区韬轩建材有限公司	山西省长治市郊区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，从事水泥砖的生产，物料堆场未落实覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-115	7月28日	长治市	郊区	西一环路针漳村同利石材城B6号	山西兴万丰工贸有限公司	山西省长治市郊区G207(五针街)	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，收尘系统收集效果较差，打磨等工序粉尘收集不完全，现场扬尘较为严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
SX-04-116	7月27日	长治市	郊区	大辛庄镇	中冶天工长治市“三馆一园”PPP项目现场	山西省长治市郊区西外环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，环保手续齐全，存在以下问题：1.物料堆场未落实好100%覆盖措施；2.施工现场地面未落实100%硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-117	7月25日	长治市	郊区	梁家庄村	长治市弘展工贸有限公司	山西省长治市郊区西外环路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，环保手续齐全，存在以下问题：1.物料堆场覆盖不严，有部分未覆盖；2.地面积尘较厚，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-118	7月24日	长治市	郊区	西外环路针漳村	长元宝诚潞府汽车销售服务有限公司	山西省长治市郊区西一环路	未安装治污设施	现场检查时烤漆车间正在生产，存在以下环境问题：1. 现场未能提供环保审批（备案）资料、环保验收资料、排污许可证；2. 用于烤漆加热焚烧重油的设备没有配套废气治理设施；3. 喷漆废气治理设施处理工艺只采用光解工艺，处理效果存疑。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
SX-04-119	7月24日	长治市	郊区	府后西街湛上村	湛上村城中村改造项目	山西省长治市郊区府后西街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	湛上村城中村改造项目拆迁现场未围挡，拆迁垃圾堆放未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-120	7月23日	长治市	郊区	长北街道办	长治市热力工程有限公司	山西省长治市郊区	未安装治污设施	现场检查该公司正常生产中，未办理相关环保手续，塑料颗粒加热工序没有安装治污设施，VOCs 无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日