

附件

衡水市景县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-863	7月27日	衡水市	景县	西城墙路董子公园西侧	景县城区西城墙路南延公路工地	河北省衡水市景县西城墙路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	施工工地物料堆放未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日