

附件

郑州市中原区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-058	7月27日	郑州市	中原区	须水镇	工业路与郑西高铁交汇处向东50米北侧无名道路工地	河南省郑州市中原区工业路与郑西高铁交汇处向东50米北侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，裸露黄土未覆盖，无洒水抑尘设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日