

附件

阳泉市孟县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-085	8月2日	阳泉市	孟县	裴池镇下罗村	孟县长顺石料厂	山西省阳泉市孟县土芝线	治污设施不正常运行	现场检查该企业正在生产中，该企业布袋除尘器未安装布袋，脱硫塔药剂池 pH 试纸测试为中性，场区道路未洒水，部分石灰石废料未苫盖，有扬尘污染。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
SX-04-086	7月30日	阳泉市	孟县	路家村镇闫家沟村	阳泉市华正型煤厂洁净煤加工厂	山西省阳泉市孟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产，相关环评手续齐全，已建设封闭式储煤棚，部分煤堆堆放在储煤棚外，未苫盖，正在进行筛煤作业，无防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-087	7月28日	阳泉市	孟县	孟县南村二级路	孟县双龙汽修厂	山西省阳泉市孟县 S214	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业有封闭式烤漆房, 但无 VOCs 回收装置, 但现场检查时该企业未利用烤漆房, 正在场区外露天喷漆。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	8月25日
SX-04-088	7月26日	阳泉市	孟县	南娄镇北娄	孟县通懋新型建材有限公司	山西省阳泉市孟县 S216	治污设施不正常运行	现场检查企业正在生产中, 脱硫除尘设施提升泵未运行, 现场用 pH 试纸测试药剂池液体为中性, 现场可闻到刺激性气味, 属不正常运行污染防治设施。	调查核实, 依法查处, 符合移送公安行政拘留条件的, 及时移送。	8月25日
SX-04-089	7月24日	阳泉市	孟县	秀水镇泥河村	孟县煜汇贸易有限公司	山西省阳泉市孟县 S216	物料堆场未落实扬尘治理措施	目前企业正在生产中, 有环评手续, 封闭式储煤棚正在建设中, 已完成两座, 部分煤堆、煤渣未苫盖, 场区道路未采取洒水、喷淋等防尘抑尘措施, 扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	8月10日
SX-04-090	7月24日	阳泉市	孟县	路家村镇东杨家沟村	孟县路家村万宇煤矸石加工厂	山西省阳泉市孟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业目前处于停产状态, 孟县环保局已撤销该企业环评批复, 并下达断电通知书。但目前该企业仍有煤粉、粉煤灰、煤矸石堆存, 大部分未采取苫盖、遮挡等污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	8月10日