

# 附件

## 济源市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-243	8月5日	焦作市	济源市	承留镇南杜村	向前玻璃制品有限公司	河南省济源市金马大道	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:配料车间未安装粉尘收集处理设施,工业粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-244	8月3日	焦作市	济源市	五龙口镇北官庄村	恒通高新材料有限公司	河南省济源市G55(济源北立交桥)	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产。存在问题:无废气处理设施运行记录;醋酸储罐、醋酐储罐呼吸阀废气无收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	8月25日
HN-04-245	7月31日	焦作市	济源市	轵城镇王礼庄	济源市金丰橡塑助剂厂	河南省济源市东环路	未安装治污设施	现场检查时,该企业未生产,燃煤锅炉已拆除,更改为柴油锅炉,未安装污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-246	7月31日	焦作市	济源市	轵城镇东留养村	济源市桦林木业有限公司	河南省济源市 S309	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：涂胶、热压工序未安装 VOCs 收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HN-04-247	7月30日	焦作市	济源市	济源市沁园路北段	济源市通达汽车销售服务有限公司	河南省济源市济渎大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在营业，喷漆房未作业。存在问题：喷漆房已建设管道高空排放管道，未安装活性炭吸附装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日