

附件

开封市尉氏县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-093	7月31日	开封市	尉氏县	城关镇	法兰西小镇项目工地	河南省开封市尉氏县S219(建设北路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在作业,工地建有三个入口仅一个入口建有车辆冲洗台,三个入口互不联通无法公用车辆冲洗装置,且场地内部分道路未硬化,场地内雾炮装置未使用。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
HN-04-094	7月26日	开封市	尉氏县	产业集聚区	七里花海金瑞城	河南省开封市尉氏县X034(福甬路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工,发现问题:1.混凝土车辆出场地未冲洗,车辆冲洗装置无使用迹象;2.场地内部部分路面未硬化;3.场地内部分裸土未覆盖;4.雾炮喷淋装置未使用。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
HN-04-095	7月24日	开封市	尉氏县	新尉工业园区	河南远见农业科技有限公司	河南省开封市尉氏县S102	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产,企业存在以下环境问题:企业灌装车间在产的情况下停用引风机及光氧催化装置。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	8月25日