

## 附件

### 天津市滨海新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-04-004	8月5日	天津市	滨海新区	天津市经济技术开发区	渣土车 (冀C33168)	天津市东丽区夏青路	渣土车覆盖不完全	天津市经济技术开发区，夏青路与南大街交汇口，渣土车无覆盖，车牌号冀C33168。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
TJ-04-005	7月31日	天津市	滨海新区	杭州街道	铁东区域雨污排水改造工地	天津市滨海新区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时工地正在作业，道路未全部硬化，无车辆冲洗设施，未实施湿法作业，易产生扬尘，未落实“六个百分百”。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
TJ-04-006	7月31日	天津市	滨海新区	杭州道	佳源·观城施工项目工地	天津市滨海新区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时工地正在作业，物料堆场未覆盖，未实施湿法作业，车辆未全部冲洗，地面未完全硬化，易产生扬尘，未落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-04-007	7月29日	天津市	滨海新区	大沽街道	碧桂园海 昌天澜	天津市 滨海新区 河南路 2401号	建筑工地 未落实“六 个百分百” 要求	现场检查时工地正在作业，道路未全部硬化，物料堆场未全部覆盖，无车辆冲洗设施，易产生扬尘，未落实“六个百分百”。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
TJ-04-008	7月28日	天津市	滨海新区	汉沽街道	何丙福料 场	天津市 滨海新 区 S102(七 里海大 道)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时正在生产，无环保相关手续，无雾炮和物料堆场喷淋设施，未实施湿法作业，道路未硬化，物料堆场未覆盖，无车辆冲洗设施，易产生扬尘，未落实“六个百分百”。已由当地环保部门制作笔录，确定证据，笔录照片附后。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
TJ-04-009	7月28日	天津市	滨海新区	汉沽街道	天津市金 刚石商品 混凝土有 限公司	天津市 宁河县 S102(七 里海大 道)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时正在生产，有环评报告及环评批复，无验收报告（属地环保部门已对其未经验收擅自投入生产情况进行处罚，处罚告知书《津滨环听告字（2018）第216号》，送达时间2018年7月17日），现场无雾炮和物料堆场喷淋设施，未实施湿法作业，物料堆场未覆盖，生产车辆未冲洗，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日