

附件

廊坊霸州市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-44 7	8月3日	廊坊市	霸州市	辛章策二村	马建旺抛光厂	河北省廊坊市霸州市	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，废气处理设施（除尘设施）未开启，厂内空气中弥漫着大量粉尘，地面粉尘较多。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HB-04-44 8	7月31日	廊坊市	霸州市	南头村	南头村拆迁工地	河北省廊坊市霸州市津益北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该项目属于一个城中村拆迁工地，占地面积比较大，拆迁后有大面积的裸露空地未苫盖，易产生扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-44 9	7月30日	廊坊市	霸州市	东杨庄乡 陈庄伙村	霸州市东杨庄恒诺 五金制品加工厂	河北省廊坊市 霸州市	工业粉尘无组织 排放	现场检查时发现，抛光工序布袋除尘器未按环评要求安装15m高排气管道，直接经厂房外墙口排放，抛光机除尘设施有跑冒滴漏迹象，有3根集气管道（1个粗管2根细管）没有与布袋收尘设施连接，工业粉尘未得到有效收集。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HB-04-45 0	7月30日	廊坊市	霸州市	东杨庄乡 孙家坊村	霸州市宝迪体育用 品有限公司	河北省廊坊市 霸州市	工业粉尘无组织 排放	现场检查时该企业未生产，包胎机和压胶机上未安装废气收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-45 1	7月29日	廊坊市	霸州市	康仙庄乡 西王庄村	霸州市华云创兴塑 胶制品有限公司	河北省廊坊市 霸州市益昌路	未落实 VOCs 整治 要求	现场检查时企业未生产， 但有生产迹象，共6台挤 塑机，其中4台未安装废 气收集系统，共5台注塑 机，其中3台未安装废气 收集系统。	含 VOCs 物料的生 产、存储采用密闭 工艺或在有集气系 统的密闭空间进 行，收集后的废气 经处理达标后排 放。存在违法生产 行为的，依据《大 气污染防治法》第 一百零八条，立案 处罚。	8月25日
HB-04-45 2	7月25日	廊坊市	霸州市	杨芬港镇 东寨上村	曹少军沙石堆场	河北省廊坊市 霸州市	物料堆场未落实 扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆 放，未采取有效防治扬 尘措施。	易产生扬尘物料采 取密闭储存或输 送方式；块状物料 入棚入仓或建设 挡风抑尘网，并 采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。 对企事业单位存 在违法行为的，依 据《大气污染防治 法》第一百一十七 条，立案处罚。	8月10日