

附件

太原古交市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-003	8月3日	太原市	古交市	马兰镇	渣土运输车（晋AC5374）	营立村	渣土车覆盖不完全	检查时，运煤车辆晋AC5374物料未苫盖，运输时产生扬尘。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
SX-04-004	7月31日	太原市	古交市	梭峪乡	古交市清河煤焦铁有限公司	圪撩沟	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，现场停产。原煤采用大棚封闭储存。精煤露天储存部分未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-005	7月28日	太原市	古交市	梭峪乡	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿	炉峪口村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该企业处于正常生产状态。现场未按照环评要求对原煤采取封闭储存，物料未完全苫盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-006	7月27日	太原市	古交市	河口镇	无名堆场	三羊沟	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，现场堆放大量物料，包含煤泥与煤矸石，未采取扬尘防治措施。此外，雨水冲刷形成水沟，水体呈黑红色，试纸测试呈酸性，对周边环境造成污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-007	7月26日	太原市	古交市	桃源街办	腾飞佳苑工地	腾飞佳苑	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时，工地正在施工，现场物料露天堆放未覆盖，车辆进出未安装清洗装置，距离民居较近。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-008	7月26日	太原市	古交市	梭峪乡	古交市福明洗煤有限公司	梭峪乡会立村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该公司正在生产，存在问题：1.煤炭筛分正在露天作业，无防尘措施，2.现场露天堆放大量煤炭，未采取扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-009	7月25日	太原市	古交市	东曲办	闫亮平堆场	东曲办黄台峰村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该点为一村民自用堆场，露天堆放一百来吨物料。未落实扬尘防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日