

附件

太原市山西转型综合改革示范区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-020	7月24日	太原市	山西转型综合改革示范区	北格镇张花村	山西熙在高新材料有限公司（喜跃发道路新材料项目）（工地）	山西省太原市小店区S316	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：1. 施工道路未百分百硬化。2. 施工道路未洒水降尘。3. 安装喷淋设施，但未启用。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-021	7月23日	太原市	山西转型综合改革示范区	小店街道	太原天章公司（工地拆迁）	山西省太原市小店区通达街	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：拆迁工地无扬尘治理措施	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-022	7月23日	太原市	山西转型综合改革示范区	小店街道	坤泽·十里城C2-2#楼（安阳建设（集团）有限责任公司）	山西省太原市小店区通达街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 裸露黄土未百分百覆盖；2. 施工工地道路未完全硬化；3. 未设置出入车辆冲洗装置；4. 现场未提供环保手续。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日