

附件

太原市万柏林区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-023	7月30日	太原市	万柏林区	杜儿坪街道	河龙湾村安置房工地	山西省太原市万柏林区杜儿坪街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地位于居民区旁，现场正在施工，正在打桩作业，施工道路未硬化，未采取洒水、喷淋等抑尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-024	7月24日	太原市	万柏林区	小井峪街道	山西宏厦建筑工程有限公司	山西省太原市万柏林区大井峪街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地，有部分路段没有硬化和洒水降尘，物料苫盖不完全，扬尘无组织排放。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-025	7月23日	太原市	万柏林区	东社街道	太原市政建设集团有限公司北排洪支渠治理工程	山西省太原市万柏林区上庄街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地有大部分渣土堆未覆盖，未落实六个百分百。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日