

附件

太原市小店区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-026	7月26日	太原市	小店区	刘家堡	太原市汾东污水处理厂（建筑工地）	山西省太原市小店区代洛线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 裸露黄土未百分百覆盖；2. 施工道路未百分百硬化；3. 未启用出入车辆冲洗装置；4. 未洒水降尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日