

附件

太原市杏花岭区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-027	8月2日	太原市	杏花岭区	杏花岭区东山马路	东涧河村拆迁工地现场	山西省太原市杏花岭区东山马路南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查东涧河村（东山马路南）的拆迁工地，物料无苫盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-028	7月25日	太原市	杏花岭区	中涧河乡	山西省太原市帅峰鹏混凝土发展有限公司	山西省太原市杏花岭区牛驼公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	该公司砂石露天堆场无苫盖，厂区无洒水等降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-029	7月25日	太原市	杏花岭区	胜利东街	小枣沟村棚户区改造（如意小区西）	山西省太原市杏花岭区胜利东街	物料堆场未落实扬尘治理措施	小枣沟村棚户区改造回填土方工地部分砂土无苫盖，无洒水降尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-030	7月25日	太原市	杏花岭区	杨家峪	杏花岭环卫中转站建设工地	山西省太原市杏花岭区G307(歧银线)	渣土车覆盖不完全	杏花岭区环卫中转站建设工地渣土车无苫盖（晋AT3601.晋AT4031.晋AT3186.晋AT3693.晋AT3670）。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
SX-04-045	7月27日	太原市	杏花岭区	马道坡街	北沙河快速路	山西省太原市杏花岭区马道坡街73号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	位于马道坡街的北沙河快速路施工现场，土料堆无覆盖，无洒水作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-046	7月26日	太原市	杏花岭区	马道坡街	马道坡快速路搅拌站	山西省太原市杏花岭区迎春街（竹叶青宾馆对面）	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该搅拌站搅拌机所在厂房未完全密闭，施工现场无洒水作业，料堆无苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日