

附件

石家庄晋州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-026	8月5日	石家庄市	晋州市	周家庄乡	跃进街南侧无名堆场	河北省石家庄市晋州市G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
HB-04-027	8月4日	石家庄市	晋州市	总十庄镇	爱上剪理发店	河北省石家庄市晋州市X004	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-028	8月4日	石家庄市	晋州市	东里庄镇	晋州市博派商贸有限公司	河北省石家庄市晋州市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-029	8月3日	石家庄市	晋州市	晋州经济开发区	河北卓润医疗用品有限公司车间工程工地	河北省石家庄市晋州市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地存在以下问题：1. 施工渣土未覆盖；2. 工地出入口无车辆冲洗设施；3. 施工道路未硬化。未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-030	8月2日	石家庄市	晋州市	东里庄镇	胖大嫂手擀麻辣面	河北省石家庄市晋州市X004	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-031	8月2日	石家庄市	晋州市	东里庄镇	玛丽艳健康养生馆	河北省石家庄市晋州市X004	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-032	8月1日	石家庄市	晋州市	晋州镇	光明公园施工工地	河北省石家庄市晋州市Y252	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该施工多处工程渣土未覆盖，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-033	7月30日	石家庄市	晋州市	槐树镇	槐树镇周村村北无名物料堆场	河北省石家庄市晋州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-034	7月30日	石家庄市	晋州市	槐树镇	赵家庄村槐周路北侧无名物料堆场	河北省石家庄市晋州市新开北路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-035	7月29日	石家庄市	晋州市	营里镇	张亮车行	河北省石家庄市晋州市X058(回新线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-036	7月29日	石家庄市	晋州市	营里镇	晋州市硕丰百货店	河北省石家庄市晋州市X058(回新线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-037	7月29日	石家庄市	晋州市	总十庄镇	衡井线路北	河北省石家庄市晋州市S392(衡井线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现总十庄镇衡井线路北侧地窖施工渣土约2000平方未覆盖，未采取任何防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-038	7月29日	石家庄市	晋州市	总十庄镇	晋州市宝宝童车玩具店	河北省石家庄市晋州市S392(衡井线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-039	7月29日	石家庄市	晋州市	总十庄镇	美美烫染造型 旗舰	河北省石家庄市晋州市S392(衡井线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-040	7月28日	石家庄市	晋州市	马于镇	大北农养猪服 务中心	河北省石家庄市晋州市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-041	7月28日	石家庄市	晋州市	马于镇	晋州市大永水 暖门市部	河北省石家庄市晋州市X003	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-042	7月28日	石家庄市	晋州市	桃园镇	晋州市商业公 司惠农便利纪 庄村加盟店	河北省石家庄市晋州市Y251	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-043	7月28日	石家庄市	晋州市	桃园镇	晋州市会君烤 鸭店	河北省石家庄市晋州市Y251	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-044	7月28日	石家庄市	晋州市	晋州镇	晋州市南关电 焊部	河北省石家庄市晋州市滨河路468	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-045	7月27日	石家庄市	晋州市	晋州镇	水处理药剂保温防水店(富强路112号)	河北省石家庄市晋州市光明街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-046	7月27日	石家庄市	晋州市	晋州经济开发区	精典口腔诊所	河北省石家庄市晋州市S039	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-047	7月27日	石家庄市	晋州市	小樵镇	欢乐量贩式KTV	河北省石家庄市晋州市S039	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.5蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-048	7月27日	石家庄市	晋州市	小樵镇	晋州市亚宁百货商店	河北省石家庄市晋州市S039	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.5蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-049	7月26日	石家庄市	晋州市	晋州经济开发区	东环路东侧(江苏专线南侧)	河北省石家庄市晋州市S039	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,发现东环路东侧(江苏专线南侧)工程渣土约1000平方未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
HB-04-050	7月26日	石家庄市	晋州市	晋州经济开发区	晋州市玉柳糖业经销部	河北省石家庄市晋州市G307(歧银线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-051	7月26日	石家庄市	晋州市	晋州经济开发区	晋州市欧美亚汽车服务部	河北省石家庄市晋州市Y251	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-052	7月25日	石家庄市	晋州市	东卓宿镇	石家庄誉泰纺织有限公司	河北省石家庄市晋州市G307(歧银线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,有2台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-053	7月25日	石家庄市	晋州市	东卓宿镇	刘树基诊所	河北省石家庄市晋州市X003	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,有1台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-054	7月25日	石家庄市	晋州市	东卓宿镇	晋州市昌浩供油站	河北省石家庄市晋州市X003	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时,企业正常营业,汽油加油机2号与3号枪无吸气孔,未安装油气回收真空泵。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	8月15日
HB-04-055	7月24日	石家庄市	晋州市	槐树镇	晋州市荣昌漂白厂	河北省石家庄市晋州市X004	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,印花车间未生产,但未安装废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	8月25日
HB-04-056	7月24日	石家庄市	晋州市	槐树镇	晋州市财源服装加工厂	河北省石家庄市晋州市Y254	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该企业未生产,但印花工序无VOCs收集与处理装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-057	7月24日	石家庄市	晋州市	槐树镇	晋州市跃辉汽车用品销售门市部	河北省石家庄市晋州市X004	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-058	7月23日	石家庄市	晋州市	晋州经济开发区	中作路旁渣土堆（河北优尼特化工有限公司）	河北省石家庄市晋州市X003	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，中作路河北优尼特化工有限公司外面道路段，渣土随意堆放路边，未清运也未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日