

附件

石家庄市灵寿县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-071	8月4日	石家庄市	灵寿县	灵寿县灵寿镇相托村	灵寿县鑫鼎家庭农场	河北省石家庄市灵寿县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-072	8月4日	石家庄市	灵寿县	青同镇护驾疃村	护驾疃中学对面无名料场	河北省石家庄市灵寿县S201	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-073	8月4日	石家庄市	灵寿县	青同镇青同村	兵卫养殖专业合作社	河北省石家庄市灵寿县S201	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-074	8月4日	石家庄市	灵寿县	灵寿县青同镇青同村	青同加油站北侧家常菜餐厅	河北省石家庄市灵寿县S201	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-075	8月2日	石家庄市	灵寿县	狗台乡张凡同村	兆强饭店	河北省石家庄市灵寿县S232	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-076	8月2日	石家庄市	灵寿县	灵寿县狗台乡王阜安村云峰加油站斜对面200米！	鑫亿汽车美容装饰	河北省石家庄市灵寿县X052	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-077	8月2日	石家庄市	灵寿县	灵寿县狗台乡成阜安村、中国陆海石化加油站对面	聚会轩饭店	河北省石家庄市灵寿县X052	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-078	8月2日	石家庄市	灵寿县	灵寿县狗台乡程阜安村	中国陆海石化加油站	河北省石家庄市灵寿县X052	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-079	7月31日	石家庄市	灵寿县	灵寿县南燕川乡南燕川村(灵燕加油站旁边)	灵寿县汇鹏超市	河北省石家庄市灵寿县X051	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-080	7月31日	石家庄市	灵寿县	灵寿县南燕川乡(X051与东北岭西街交叉口)	灵寿县灵燕石化加油站对面停车住宿旅馆	河北省石家庄市灵寿县X051	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-081	7月31日	石家庄市	灵寿县	南燕川乡北燕川村	冀灵石化加油站	河北省石家庄市灵寿县X051	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-082	7月31日	石家庄市	灵寿县	南燕川乡北燕川村	灵寿县燕北乡朱银山棒渣厂	河北省石家庄市灵寿县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-083	7月31日	石家庄市	灵寿县	南燕川乡 北燕川村	沈红方制沙厂 (朱志强云母 厂隔壁下坡 地)	河北省石家庄市灵寿县	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，大量易产生扬尘物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-084	7月29日	石家庄市	灵寿县	慈峪镇东 柏山村	灵寿县东柏山村高飞制沙厂 (亚科矿产品 加工厂正东面 400米处)	河北省石家庄市灵寿县	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-085	7月29日	石家庄市	灵寿县	慈峪镇东 柏山村	无名云母加工厂（灵寿县亚科矿产品加工厂正东面围墙外）	河北省石家庄市灵寿县	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时该加工厂未生产，存在问题 1. 无环保手续，散乱污企业清单外企业；2. 现场有生产设备（卷扬机，破碎机，铲车），有生产痕迹。原料云母块矿数堆，有产品云母矿石粉数堆；3. 露天堆场无苫盖，无围挡，生产地面未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-086	7月29日	石家庄市	灵寿县	慈峪镇郝家河村	河北浩盈矿产品有限公司	河北省石家庄市灵寿县S241(山门口大桥)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-087	7月29日	石家庄市	灵寿县	谭庄乡山门口村	物料堆场公路检测站内	河北省石家庄市灵寿县S241	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-088	7月29日	石家庄市	灵寿县	慈峪镇镇南路	慈峪加油站	河北省石家庄市灵寿县S201省道旁慈峪村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-089	7月26日	石家庄市	灵寿县	灵寿县南寨乡南寨村	灵寿县盛泰玻璃原料有限公司	河北省石家庄市行唐县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-090	7月26日	石家庄市	灵寿县	南寨乡秋山村	河北李氏矿业有限公司	河北省石家庄市灵寿县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现在检查时该企业未生产，存在问题有：1. 成品库存无密闭空间，露天堆放，苫盖不完全；2. 厂区内原料堆放散乱，苫盖不完善；3. 破碎和烘干车间布袋除尘设备存在跑冒问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-091	7月25日	石家庄市	灵寿县	三圣院乡白马岗村	河北维嘉无纺布有限公司	河北省石家庄市灵寿县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-092	7月25日	石家庄市	灵寿县	三圣院乡北纪城村	河北苍耀节能环保科技有限公司	河北省石家庄市灵寿县南环路	治污设施不正常运行	现场检查时该企业办理了环评手续，有灵寿县环保局核发的环评验收审批手续和排污许可证，现场正在生产，各个工序都有工人正操作生产设备。挤塑和发泡车间VOCs废气处置设施闲置没有运行，排气管道截断。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日