

附件

石家庄市平山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-104	8月3日	石家庄市	平山县	下槐镇	忻州吉香酒家	平山县下槐镇庞家铺村北	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-105	8月3日	石家庄市	平山县	下槐镇	洋河老字号平安农机中心	平山县下槐镇西黄泥村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-106	8月3日	石家庄市	平山县	下槐镇	辉煌苑平山县美膳酒楼	平山县下槐镇西黄泥村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-107	8月3日	石家庄市	平山县	下槐镇	平山县下槐镇太行庄园	平山县下槐镇长桑村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-108	7月30日	石家庄市	平山县	平山镇	平山县泊客商务酒店	平山县县城柏坡东路121号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-109	7月30日	石家庄市	平山县	平山镇	平山县速达汽车服务中心	平山县县城柏坡西路	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业喷漆房未开工，喷漆房未安装VOCs废气收集处置设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HB-04-110	7月30日	石家庄市	平山县	平山镇	平山县鸿泰起重安装有限公司西北面星洁管业院内	平山县县城柏坡西路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-111	7月30日	石家庄市	平山县	平山镇	中国石化河北石家庄隆兴加油站	平山县平山镇中白楼南300米	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-112	7月30日	石家庄市	平山县	东回舍镇	石家庄华莹玻璃有限公司院内超市	平山县东回舍镇北望楼村东	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-113	7月27日	石家庄市	平山县	平山镇	水月龙庭建筑工地	平山县县城健康街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工中，有挖掘机正在挖掘作业。存在问题：1. 物料堆放未100%覆盖；2. 运输出入口未硬化，没有设置车辆冲洗设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-114	7月27日	石家庄市	平山县	两河乡	刘华伟搅拌站	平山县两河乡胡家疃村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-115	7月24日	石家庄市	平山县	古月镇	西洪子店村避险解困水库移民工程	平山县古月镇西洪子店	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地正在施工，存在问题：1. 施工工地周边无围挡；2. 物料堆放无覆盖；3. 出入车辆未见冲洗场地和痕迹；4. 施工现场地面无硬化；5. 拆迁工地未湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-116	7月24日	石家庄市	平山县	古月镇	古月镇古月水泥厂西山坡碎石场	平山县古月镇北古月村北	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-117	7月24日	石家庄市	平山县	北冶乡	清风村大队石材加工厂	平山县北冶乡清风村	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该加工厂未生产，切割石材工序会产生粉尘、未安装相应的除尘污染治理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-118	7月24日	石家庄市	平山县	北冶乡	清风石子厂	平山县北冶乡清风村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-119	7月23日	石家庄市	平山县	东回舍镇	平山县顺渊汽车运销有限公司大业采石场	平山县东回舍镇白塔坡村	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，场内未采取有效防尘抑尘措施。	调查核实，责令整改，并依据《大气污染防治法》第一百一十七条处罚。	8月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-120	7月23日	石家庄市	平山县	东回舍镇	原磷肥厂院内 搅拌站	平山县东回 舍镇南水村	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时发现，大量物料露天堆 放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储 存或输送方式；块状物料入棚 入仓或建设挡风抑尘网，并采 取洒水、喷淋、苫盖等综合措 施。对企事业单位存在违法行 为的，依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处罚。	8月10日