

附件

石家庄新乐市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-207	8月3日	石家庄市	新乐市	成安镇东紫烟村	新乐市成安镇 沙土转运站	河北省石家庄市新乐市 G107东紫烟村南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-208	8月2日	石家庄市	新乐市	大岳镇	新乐市大岳镇 农村信用社	河北省石家庄市新乐市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-209	8月2日	石家庄市	新乐市	正莫镇	新乐市正莫洗浴	河北省石家庄市新乐市X314	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-210	8月2日	石家庄市	新乐市	成安镇	十八酒坊李佳伟小卖部	河北省石家庄市新乐市X314	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-211	8月1日	石家庄市	新乐市	长寿街道办事处	新乐市兄弟建材销售点	河北省石家庄市新乐市S203无繁路与长车路交汇处长车路方向200米路东	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-212	7月30日	石家庄市	新乐市	协神乡政府门前路段	运输车（冀AMD667）	河北省石家庄市新乐市X066政府门前路段	渣土车覆盖不完全	现场检查发现，运输车冀AMD667车辆运输木屑过程中未采取苫盖抑尘措施。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-213	7月30日	石家庄市	新乐市	协神乡	新乐市协神乡夫森木业西侧一无主锯末堆场	河北省石家庄市新乐市X066	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查时,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日