附件

濮阳市濮阳县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-276	7月27日	濮阳市	濮阳县	清河头乡国庆路东延	国庆路东延项目工地	河南省濮阳市濮阳县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现该国庆路东延项目位于老南环路北侧，检查时发现场地部分覆盖不到位，未有效遮盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日