

附件

濮阳市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-282	8月2日	濮阳市	示范区	卫都办	濮阳璞榭公馆项目	河南省濮阳市华龙区玄武路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目工地正在施工建设，施工道路未全部采取硬化措施。施工工地北侧设有一弃土堆场未进行覆盖，东侧堆有大量建筑垃圾未进行覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HN-04-283	7月29日	濮阳市	示范区	卫都办	西湖北岸工程工地	河南省濮阳市华龙区卫都大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场查看该施工场地正在施工，场地内挖机正在进行施工作业，未采取相应的降尘措施。场区道路及部分物料堆场未覆盖及降尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日