

附件

天津市静海区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-07-013	9月16日	天津市	静海区	静海县X553(团静路)	静海六中施工工地	中国天津市津南区S105(津沽公路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现,存在问题:静海六中施工工地未落实“六个百分百”要求,部分渣土未苫盖,主要道路未硬化,未见雾炮机、洗车设备等减尘降尘措施,易产生扬尘污染。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日
TJ-07-014	9月5日	天津市	静海区	沿庄镇谭庄子村南100米	天津市宝檀轩家具制造有限公司	中国天津市静海县陈官屯互通	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,该企业未生产,存在问题:发现该厂东南角有一台1吨以下燃煤锅炉(型号为GLHS0.23),未拆除供气管道,周边堆放有少量煤渣,该问题已现场移交当地政府进行处理。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-07-015	9月4日	天津市	静海区	静海开发区	艾瞰(天津)自行车有限公司	中国天津市静海县	未安装治污设施	检查时发现,该企业正在生产,存在问题:设置有酸洗生产线,未配套酸雾废气处理设施,生产过程中产生的酸雾废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日