

附件

### 保定市竞秀区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-403	9月9日	保定市	竞秀区	富昌乡小汲村小汲工业区内	保定市金涛钢塑管制造有限公司	中国河北省保定市新市区建国路	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，上塑工序产生VOCs，配套光氧催化装置，检查时工人正在上塑作业，配套的光氧催化装置未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日