

附件

保定涿州市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-448	9月15日	保定市	涿州市	百尺竿镇	涿州市强者建材经销处	中国河北省保定市涿州市东码路	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现该企业正在生产,工业粉尘无组织排放严重。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-449	9月14日	保定市	涿州市	义和庄镇	许家、唐家等养猪场	中国河北省保定市涿州市春光街	未安装治污设施	现场检查,义和庄镇长安城村东许姓、唐姓等人,未取得任何行政许可,擅自经营养猪厂、饲料作坊等,且未安装任何治污设施,也不采取任何污染防治措施,导致臭气、异味未经处理无组织排放、污水四溢严重污染周边环境。现场脏污异常,异味严重。另外,每家经营厂内都存在焚烧垃圾,烟尘污染的现象。居民投诉属实。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-450	9月14日	保定市	涿州市	清凉寺办事处	龙马铝业集团有限公司	中国河北省保定市涿州市长空路229号	工业粉尘无组织排放	现场检查，该企业正常生产，有相关环保手续，冷轧车间焊接时未开启焊烟净化器，焊接工艺产生废气及粉尘未经集中收集净化直接排放，而车间四周封闭不严，门窗洞开且顶部装有多排排风扇，将车间内粉尘和异味直接抽排至外部环境。另外，净轧车间距居民楼较近。居民投诉异味、粉尘污染问题属实。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-451	9月8日	保定市	涿州市	码头镇	渣土运输车（晋B20639、冀F362GK）	中国河北省保定市涿州市	渣土车覆盖不全	现场检查时发现，渣土运输车（晋B20639、冀F362GK）上路行驶运输渣土未苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HB-07-452	9月7日	保定市	涿州市	东城坊镇	涿州市东城坊镇大众浴池	中国河北省保定市涿州市高尔夫大道	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时发现，有一台0.8蒸吨燃煤锅炉未按要求拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-453	9月7日	保定市	涿州市	东仙坡镇三步桥村傢俱城街25号院内	玛吉斯轮胎	中国河北省保定市涿州市G107	黑加油站	现场检查，发现家俱城街25号院内一无牌油罐车正在卸油，经营人现场未提供任何相关经营证照，无商务部门许可，无油气回收装置。院旁停多辆油罐车和待加油车辆。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月20日
HB-07-454	9月6日	保定市	涿州市	高新区	涿州市人来人往饭店	中国河北省保定市涿州市平安北街114号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该饭店使用蜂窝煤小炉灶，未按规定取缔。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-455	9月6日	保定市	涿州市	高新区	涿州市高新区清泉浴池	中国河北省保定市涿州市平安北街114号	未安装治污设施	现场检查时发现，该浴池生物质锅炉使用废木板为燃料，产生废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-456	9月5日	保定市	涿州市	东城坊镇	涿州市文铨建材有限公司	中国河北省保定市涿州市涿涞路	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查该企业因“散乱污”整改提升已停产整顿，现环评已审批，相关治理设施正在安装。整改尚未完成。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-457	9月4日	保定市	涿州市	高官庄镇郝各庄村南	涿州市信朋水泥制品有限公司	中国河北省保定市涿州市S24(廊涿高速)	治污设施不正常运行	现场检查,该单位已取得工商许可和环评审批手续。生产正常,但所安装的筒仓脉冲反吹除尘净化装置运行不正常,可见有粉尘高空排气筒内排放,且粉料仓注料口也有粉尘四散。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日