

附件

承德市丰宁县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-792	9月14日	承德市	丰宁县	大滩镇二道河子村火石沟组	丰宁满族自治县通力商砼有限公司	大滩镇二道河子村火石沟组	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 物料库未完全密闭；2. 场地扬尘严重，未采取洒水降尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日