

附件

承德市宽城县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-793	9月14日	承德市	宽城县	宽城镇	南环西村安置点二期	河北省承德市宽城满族自治县康宁路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，存在问题：1. 车辆冲洗平台未投入使用；2. 渣土运输车未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日