

附件

承德市滦平县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-796	9月6日	承德市	滦平县	滦平县两间房乡两间房村土城	承德云裳金属制品有限公司	中国河北省承德市滦平县G101(京沈线)	工业粉尘无组织排放	举报情况部分属实。经现场核查该企业未生产，经营范围金属表面处理及热处理加工。滦平县环保分局于2018年5月发现该企业未批先建违法行为，已经对该企业进行了立案并处罚。现场发现问题:1. 未办理环评审批手续;2. 车间内有积尘;3. 布袋除尘器出尘口密闭不严有粉尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-797	9月5日	承德市	滦平县	滦平镇	渣土运输车（冀HME109）	中国河北省承德市滦平县S353(宜兴路)	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现，渣土运输车（冀HME109）在滦赤路行驶，运输渣土未苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HB-07-798	9月5日	承德市	滦平县	滦平县滦平镇冬瓜园村	滦平县兆盛汽车服务有限公司	中国河北省承德市滦平县S354(京承线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未按要求拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-799	9月5日	承德市	滦平县	滦平县滦平镇刘家沟	承德龙宇热力有限责任公司	中国河北省承德市滦平县Y071	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该公司残土运输车辆未覆盖，场内积尘严重，未采取有效减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日