

附件

承德平泉市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-800	9月8日	承德市	平泉市	卧龙镇杏树园子村	承德森源房地产开发有限公司	河北省承德市平泉县 S252(平青乐线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地正在作业,存在问题:1.进出运输车辆未冲洗,未安装车辆冲洗设备;2.施工过程中有扬尘产生,但未采取防尘抑尘措施;3.场内道路积尘严重,未采取洒水抑尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日