

附件

衡水市冀州区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-620	9 月 15 日	衡水市	冀州区	老 106 国道西侧农村小路	衡水市冀州区老 106 国道西侧垃圾堆	冀州区老 106 国道西侧农村小路	露天焚烧	现场检查时发现，举报基本属实。小路边存在砖头水泥块等建筑垃圾、石膏板和塑料等装修垃圾、旧衣服炉灰塑料袋等各种生活垃圾十余处，有焚烧痕迹。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-621	9 月 14 日	衡水市	冀州区	冀新东路北侧	河北鑫晨橡胶制品有限公司	中国河北省衡水市冀州市	未安装治污设施	现场检查时企业未生产，存在问题如下：1. 模压工序排气管无检测口和采样平台；2. 搅拌工序正在按照环评要求购置除尘设备，尚未安装。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10 月 20 日
HB-07-622	9 月 10 日	衡水市	冀州区	兴华南大街 1698 号	河北大景大搪化工设备有限公司	中国河北省衡水市冀州市兴华南大街	未安装治污设施	现场检查时企业正在生产，存在问题如下：1. 工位正在实施焊接工序，没有安装焊烟收集治污设施，粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10 月 20 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-623	9月7日	衡水市	冀州区	滏阳东路89号	河北德铃电器有限责任公司	中国河北省衡水市冀州市滏阳东路	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，问题如下：1.焊接工序除尘设备未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日