

附件

衡水市饶阳县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-628	9月11日	衡水市	饶阳县	马长屯村兴盛路7号	饶阳合力兴金属网业有限公司（五分厂）	河北省衡水市饶阳县	治污设施不正常运行	现场检查时，该单位生产。存在问题：（1）该单位南北两个酸洗车间配套的酸雾吸收塔设施不正常运行，喷淋设施配套的水泵不运行。北侧酸洗车间配套的酸雾吸收塔碱液箱内PH值呈酸性。（2）排气筒设置不规范，无标识牌。（3）该单位车间南侧酸洗车间酸雾废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-629	9月11日	衡水市	饶阳县	王同岳乡马长屯村兴盛路3号	河北振恒护栏粉末涂料有限公司	河北省衡水市饶阳县	治污设施不正常运行	现场检查时，该单位生产。存在问题：（1）该单位造粒车间在生产，配套的光氧催化设施未开启，不在运行。（2）该单位排气筒设置不规范，均无采样口，无标识牌。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日