

附件

衡水市枣强县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-642	9月7日	衡水市	枣强县	枣强县建设南路（原枣强县农业机械公司厂区内）	河北省枣强县枣强镇杨霞玻璃钢加工点	中国河北省衡水市枣强县建设南路	工业粉尘无组织排放	现场勘察,企业建有起模机9台,打磨机1台,树脂配料搅拌罐2个。现场检查时,企业打磨工序正在生产,起模工序未生产,树脂搅拌罐内存有配好的树脂。存在问题:1.工业粉尘无组织排放;2.树脂搅拌罐及起模机未配套环保设施;3.该加工点无环保、工商手续;4.当地镇政府已立行立改。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-643	9月6日	衡水市	枣强县	枣强县富强南路西侧、裕华街北侧	衡水鑫杰房地产开发有限公司康鑫馨家园项目(一期、二期、三期)	中国河北省衡水市枣强县S393(裕华东街)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该项目正在施工,存在问题:1.该项目1号楼南侧地面有施工原料石灰(粉末状)露天堆放,约20平米,粉尘无组织排放;2.该项目部分土堆及地面未覆盖,扬尘严重;3.现场检查喷雾及洒水除尘措施均未落实。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-644	9月5日	衡水市	枣强县	枣强县枣强镇陈杨庄村	枣强县顺天玻璃钢有限公司	中国河北省衡水市枣强县新华东街	治污设施不正常运行	该企业租用河北绿宝复合肥料有限公司厂房，主要从事加工、制造、销售玻璃钢产品，于2017年7月4日通过环保部门审批（枣环表〔2017〕053号，于2018年3月25日完成自主验收，。现场检查时，企业正在生产，存在问题：1.企业主要生产设备有液压起模机等，该起模机主要为加热固化工序，主要产生的废气苯乙烯、非甲烷总烃等，废气处理工艺为：集气罩收集--活性炭吸附--UV光催化氧化--引风机--高空排放，检查时，靠近南面第二台液压起模机正在运行，工人正在操作，废气处理设施电源开关处于关闭状态，UV光催化氧化、引风机处于停运状态，该废气处理设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-645	9月3日	衡水市	枣强县	枣强县兴园南街6号	河北永博调压器有限公司	中国河北省衡水市枣强县	治污设施不正常运行	河北永博调压器有限公司主要从事加工、制造、销售燃气设备，该企业于2017年11月24日通过环保部门审批(枣环表(2017)137号)，于2018年1月6日通过自主验收。企业建设有一个组装车间、机加工车间、焊工车间，现场检查时，三个车间均在生产，存在问题：1.焊工车间正在生产，该车间东南角有工人正从事焊接操作，该点位配套的焊烟净化器集气罩距离该焊接点位约2米，同时该焊烟净化器运行指示灯为熄灭状态，未在运行，该废气处理设施处于停运状态。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-646	9月3日	衡水市	枣强县	枣强县中小企业创业园创业路7号	枣强县宏伟电力设备有限公司	中国河北省衡水市枣强县	治污设施不正常运行	枣强县宏伟电力设备有限公司主要从事电力金具、变压器、配电箱、电缆槽等生产，企业于2017年9月8日通过环保部门审批（枣环表〔2017〕076号），于2018年5月11日通过验收（枣环验〔2018〕047号）。现场检查时，该企业电缆管、电缆槽产品建有4条生产线，现场检查时企业3条生产线正在生产，污染物产生工序为挤出工序（VOC）和切割工序（粉尘）。存在问题：1. 企业切割工序产生的粉尘废气建有配套的布袋电脉冲除尘设施，处理工艺：切割粉尘—收集—布袋静电脉冲除尘—引风机—高空排放。执法人员检查发现企业切割工序粉尘配套的布袋脉冲除尘设施静电脉冲除尘工序的电源没有接通，该设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日