

附件

秦皇岛市山海关区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-790	9月4日	秦皇岛市	山海关区	石河镇孟家店村秦山公路	山海关区鑫隆辉汽车修理厂	中国河北省秦皇岛市山海关区秦山公路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽车修理厂正在营业，进行维修，存在如下问题：1. 烤漆房排气筒高度不够，过滤装置老化正在维修中，有烤漆过的痕迹；2. 发现一台14kw家用微型锅炉，制造日期为2004年9月，厂家为北京老万生物质能科技有限责任公司，主要用于冬季取暖，现场有燃烧垃圾的痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日