

附件

石家庄市灵寿县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-074	9月16日	石家庄市	灵寿县	北洼乡	灵寿县广瑞木片加工厂	河北省石家庄市灵寿县X066	工业粉尘无组织排放	现场检查，该企业不在生产，投诉内容属实。该项目已履行环评审批手续（灵行审投资（2018）环批字306号），未取得环保三同时验收结论。存在问题：1. 未按环评批复要求进行车间密闭；2. 整个生产工序产生的粉尘未收集处理；3. 生产厂区地面未硬化，存在明显起风扬尘现象。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-075	9月15日	石家庄市	灵寿县	北谭庄乡	灵寿县隆泰矿产品有限公司	河北省石家庄市灵寿县	未落实VOCs整治要求	该投诉内容属实。现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 混合搅拌、固化成型及抛光工艺产生的有机废气未能有效收集，现场刺激性气味较大；2. 残次品修复工艺有机用料直接在车间开放式操作，有机废气未收集处理；3. 一套石料颚破生产线露天作业。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-076	9月10日	石家庄市	灵寿县	狗台乡	砂石运输车（冀A6600Z）	河北省石家庄市灵寿县X052	渣土车覆盖不完全	督查组在 X052 县道索阜安村段（灵寿县地方道路管理站路政中队）处发现一辆牌照为冀A6600Z 的渣土车未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HB-07-077	9月10日	石家庄市	灵寿县	青同镇	冀东水泥西侧露天黑加油点	河北省石家庄市灵寿县	黑加油站	现场检查时该加油点未经营，现场存放露天油储罐1个，有电子加油机1台（处于通电状态），另设有电子加油枪2个，具备投入使用能力。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月20日
HB-07-078	9月6日	石家庄市	灵寿县	灵寿镇（城关镇）	灵寿县联盛选煤有限公司	河北省石家庄市灵寿县S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该信访内容属实，位于灵寿县牛城乡南倾井村，经当地政府及环保部门确认，该镇内洗煤场仅此一家，现场多次与投诉人联系，投诉人电话均无法接通。企业现场已断电，长期停产。现场存在问题：1.场区内散落物料未清理干净2.场区大面积场地平台存在起风扬尘现象较严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日