

附件

## 石家庄市循环化工园区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-127	9月16日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	河北利裕丰机械有限公司	石家庄循环化工园区丘头镇东宽亭村南170米	未落实VOCs整治要求	现场检查正在生产，存在的问题： 1. 焊接打磨时未使用废气回收装置； 2. 原有喷漆房扩大外接部分，房顶无废气吸附处理设施，两侧墙体不密闭，不能有效收集废气。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-128	9月16日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	石家庄鹏源汽车维修厂	中国河北省石家庄经济技术开发区工业街30号	未落实VOCs整治要求	现场检查正在生产作业，存在问题：1.汽车补漆打磨工序中，产生粉尘，露天打磨，粉尘无组织排放；2.喷漆工序中产生废气，配套安装废气治污设施脱落、损坏，无法正常运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-129	9月9日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇丘头村	中石化工程建设有限公司石家庄分公司	石家庄循环化工园区丘头镇丘头村石炼路南50米	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该企业正在生产，主要从事化工石油工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；机电安装工程施工总承包（不含特种设备）；防腐保温工程；管道工程专业承包（不含压力管道）；化工石油设备管道安装工程专业承包（不含压力管道）（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营），存在的问题：1.露天切割、焊接工序产生废气，无废气回收处理设施；2.现场有露天喷漆痕迹（现场物件油漆未干）。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-130	9月8日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	石家庄孚泰过滤技术有限公司	石家庄循环化工园区石炼东路6号	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，主要从事特种液滤板生产、销售和技术服务，存在的问题： 1. 存在露天喷漆现象（喷嘴、货架油漆未干）； 2. 维修车间，切割、焊接、打磨工序中产生废气，未配套安装治污设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-131	9月5日	石家庄市	循环化工园区	宋营镇	大西帐村一工厂金钢石工具厂	中国河北省石家庄大西帐村	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，主要进行金钢石工具制造销售，营业执照正在办理中，存在的问题：切割打磨车间，在切割、焊接、打磨过程中有废气产生，无废气回收装置，车间内有明显烟雾，车间大门敞开。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-132	9月5日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	石家庄金威机械制造有限公司	河北省石家庄市循环化工园区丘头镇北乐乡村北	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，主要进行机械加工、机械设备、通用零部件、钢结构、冲压件、锻件设计加工、销售。存在的问题：1.在钢材焊接、切割、钻孔过程中无废气回收装置，车间大门敞开；2.库房内有明显喷漆迹象，车间大门敞开。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-133	9月5日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	石家庄市科源化工厂	河北省石家庄市循环化工园区丘头镇北乐乡村	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业未生产，但搅拌车间搅拌电机有余温，主要从事泡花碱、松香胶生产、销售，存在以下问题：搅拌工序中产生粉尘，未配套粉尘回收设施，车间地面积尘较重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-134	9月5日	石家庄市	循环化工园区	丘头镇	石家庄循环化工园区亿桦纸箱厂西北侧120米左右无名土堆	河北省石家庄市循环化工园区丘头镇北乐乡村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HB-07-135	9月3日	石家庄市	循环化工园区	化工园区	河北通勤商贸有限公司	河北省石家庄市循环化工园区丘头镇徐村村北迎宾大道路南	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该企业正在生产，位主要从事塑料包装箱容器制造，设有注塑、破碎工艺，存在以下问题：未经环评审批扩建塑料破碎工序，破碎过程中产生粉尘，未配套粉尘回收设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日