

附件

唐山遵化市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-271	9月16日	唐山市	遵化市	遵化市西留村乡辛庄子村	唐山北鑫电气科技有限公司	河北省唐山市遵化市文梅北路	治污设施不正常运行	经现场检查，该公司正在生产，主要从事箱式变电箱柜，喷塑车间配套了VOCs处理设施，存在问题：1. 喷塑车间未完全密封；2. VOCs处理设施未开启，喷塑、固化烘烤工艺废气未经处理设施处理，直接排放；3. 排气筒高度未达到15米。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-272	9月14日	唐山市	遵化市	遵化市建明镇东铺村	建明镇东铺村无名料场	河北省唐山市遵化市S356	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该无名料场内露天堆放砂石物料，已进行苫盖。存在问题：1. 未建设挡风墙；2. 路面未硬化，未采取降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月20日