

附件

晋中市祁县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-291	9月8日	晋中市	祁县	城赵镇韩家庄村小西门街62号	祁县双义水泥制品厂	中国山西省晋中市祁县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题:配料车间未封闭。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-292	9月8日	晋中市	祁县	韩家庄	祁县金胜预制厂	中国山西省晋中市祁县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业停产。存在问题:配料车间未做封闭。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-293	9月8日	晋中市	祁县	南关村晨虹花苑11号楼楼下	晨虹花苑11号楼楼下垃圾焚烧	中国山西省晋中市祁县	露天焚烧	现场检查时发现在南关村，晨虹花苑11号楼楼下一个垃圾点，正在焚烧生活垃圾及树叶，当场无人看管。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百二十九条处罚。	9月30日
SX-07-294	9月7日	晋中市	祁县	昭馥镇丰泽村	祁县吉顺玻璃厂	中国山西省晋中市祁县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正常生产，存在问题:1.配料车间收集口不能起到完全收集作用；2.配料车间布袋除尘器排污口不规范，存在旁路，有一部分粉尘未经处理，直接排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-295	9月6日	晋中市	祁县	西六支乡祁城村南1号	祁县辰光玻璃厂	中国山西省晋中市祁县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：天然气玻璃熔炉在生产时产生的烟尘，集气罩不能完全收集，部分生产烟气直排。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-296	9月4日	晋中市	祁县	古县镇闫名村	祁县华晨耐火材料有限公司	山西省晋中市祁县	未安装治污设施	现场检查时该企业未生产。存在问题：1. 物料未完全苫盖；2. 物料筛和物料提升筛未密闭，3. 竖窑未安装布袋除尘器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-297	9月4日	晋中市	祁县	古县镇闫名村东南	祁县瑞康科技有限公司	山西省晋中市祁县古县镇闫名村东南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 厂区大门北侧，有多处物料及一处炉渣未苫盖，一处原料煤储存未封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-298	9月4日	晋中市	祁县	昭余镇下申村玻璃工业园区	山西冠中耐火制品有限公司	中国山西省晋中市祁县子祁线	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业未生产。存在问题：破碎车间未密闭。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-07-299	9月3日	晋中市	祁县	段家窑村	运煤车(晋KB1869)	中国山西省晋中市祁县子祁线	渣土车覆盖不完全	存在问题:1. 在段家窑华壮强材门口一辆晋KB1869 运输煤矸石的车辆未苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
SX-07-300	9月3日	晋中市	祁县	东六支村	东六支村附近垃圾焚烧点	中国山西省晋中市祁县G108(京昆线)	露天焚烧	经现场检查, 221 省道, 在东六支村, 牌楼对面有一处垃圾焚烧。	进一步调查核实, 对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题, 依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日