

附件

临汾市吉县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-550	9月6日	临汾市	吉县	吉昌镇	小府村施工工地	中国山西省临汾市吉县G309(荣兰线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，未采取喷淋、洒水措施，车辆未冲洗，现场扬尘严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日