

附件

## 宝鸡市渭滨区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-246	9月13日	宝鸡市	渭滨区	姜谭路22号	宝鸡市秦川三友木业有限责任公司	陕西省宝鸡市渭滨区宝鸡西服务区	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产。发现问题：1. 该企业属于木模加工行业，无环评手续。9月3日、9月5日、9月6日有生产单记录；2. 木料切割、打磨工序无除尘设备，刷乳白胶工艺无VOCs处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-247	9月13日	宝鸡市	渭滨区	新宝路36号	宝鸡永固混凝土有限责任公司	陕西省宝鸡市渭滨区宝鸡西服务区	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产。发现问题：1. 环评要求安装8台布袋除尘器，现场仅安装7台；2. 无布袋除尘器布袋更换记录。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-248	9月9日	宝鸡市	渭滨区	石鼓镇相家庄村一组	宝鸡市秋盛工贸有限公司	陕西省宝鸡市渭滨区教育西路	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业未生产，该企业已列入渭滨区2018年散乱污企业清单属于升级改造类，整改期限为2019年6月30日。电表箱已贴封条，查封时间为2018年8月29日。发现问题：现场核查部分生产记录，最近日期为9月6日，有生产迹象。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月20日
SX（陕西）-07-249	9月6日	宝鸡市	渭滨区	姜谭路10号	宝鸡宝管石油专用管有限公司	陕西省宝鸡市渭滨区	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，环保手续完备。生产工艺中涉及套管烘干、接箍刷漆环节，已安装活性炭吸附柜进行处理，监测报告显示达标。发现问题：ERW工厂中内喷版机器人喷印头处存在VOCs无组织排放。目前该企业已于2018年4月份开展了污染源自查，确认了存在无组织排放问题，并于2018年8月29日签订安装废气收集装置采购合同。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-250	9月6日	宝鸡市	渭滨区	高家镇崖子村	陕西凤林包装有限公司	陕西省宝鸡市渭滨区 G30(连霍高速)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，企业有环评手续，但未验收。发现问题：1. 检查时印刷、淋膜设备停运，但有生产迹象，生产计划单持续至 9 月 4 日；2. 生产工艺中印刷淋膜环节未按照环保要求对印刷机和淋膜机安装集气罩和水喷淋活性炭吸附器，目前集气罩正在制做中。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-251	9月4日	宝鸡市	渭滨区	清姜路 75 号	陕西长岭印务有限责任公司	陕西省宝鸡市渭滨区西六路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业停产，存在问题：无有机挥发物处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX(陕西)-07-252	9月4日	宝鸡市	渭滨区	益门农校河西(无门牌号)	宝鸡市民政彩印厂	陕西省宝鸡市渭滨区	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业已停产,企业属于印刷行业,为当地残疾人保障企业。发现问题:1.该企业存在生产迹象,设备未关停,且有余温,现场使用热熔胶粘剂存在VOCs无组织排放;2.无环评手续,目前正在办理中,已签合同;3.场内有一台小型锅炉(茶水炉)未拆除,蒸吨未知(约为0.1t);4.厂内沥青碎渣堆料未覆盖。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日