

附件

咸阳市渭城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-273	9月10日	咸阳市	渭城区	文汇街道	咸阳现代轨道交通设备有限公司	陕西省咸阳市渭城区朝阳一路	未安装治污设施	现场检查，该企业未生产，存在问题：机加工车间的喷砂区人工喷砂废气未配套粉尘收集设施，直接用排气扇向外排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-274	9月9日	咸阳市	渭城区	文汇街道	西诺医疗技术有限公司	中国陕西省咸阳市渭城区毕塬西路3号	未安装治污设施	现场检查，该企业周末休息，数控车间正在生产，其他车间未生产。存在问题：焊接车间未按环评要求配套接单机烟尘净化器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX（陕西）-07-275	9月8日	咸阳市	渭城区	文汇街道办	陕西华夏粉末冶金有限责任公司	中国陕西省咸阳市渭城区文汇西路13号	未安装治污设施	现场检查时，该公司未生产，存在问题：未办理环评手续，烧结工序产生废气采用集气罩简单收集低空排放，未安装污染治理设施。渭城环保局于8月17日对该公司烧结工序进行查封，但车间现场堆放着8月22日，9月4日、9月5日生产出的半成品。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月20日