

附件

阳泉市城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-067	9月15日	阳泉市	城区	南外环义东沟村融尚家居西侧	阳泉市元承建业建筑有限公司化义路道路建设项目	山西省阳泉市城区南外环义东沟村融尚家居西侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该道路施工工地正在施工。存在问题：1. 施工场地渣土运输车辆未落实清洗措施，车辆运输期间未遮盖，易产生扬尘污染；2. 施工场地未落实湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日