

附件

## 运城市临猗县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-40 9	9月14日	运城市	临猗县	耽子镇卓里村	中建股份蒙华MHTJ-12标项目部一工区施工工地	中国山西省运城市临猗县	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	现场检查时该项目部一工区正在施工，存在问题是：1.运输渣土车上路运输渣土未苫盖；2.施工路段与临卓路交汇处积尘严重，未洒水抑尘易产生扬尘；3.未完善围挡，主要道路未硬化；4.临卓路段施工现场没有喷洒水，装御现场扬尘严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日